

# DP-1 固件更新说明

Ver:0E

Svn:2643

Date:2017.09.29

## 【更新内容】

1. 光纤音源，非 88.2KHz 的采样率误识别为 88.2KHz，导致输出声音异常。
2. 性能更新：进一步提升系统稳定性。
3. 此版本包含发布的 Ver:EC 版本修复问题：
  1. 删除遥控器 EQ、MUTE、Source 按键长按功能生效。
  2. 解决 WIN10、WIN8 上格式化的 NTFS U 盘无法访问到曲目的问题。
  3. 解决 NTFS 某些曲目无法打开（NTFS 文件系统查找问题，没有找到歌曲）直接跳过的问题。
  4. SDCard、OP、USB 等音源切换，出现卡顿失真。
  5. 显示 Logo 时操作遥控器死机
  6. 解决采样率频繁切换，会出现无声的现象(切源或重启恢复)问题。
  7. 解决 Demuxer Mp3、ALAC 内存泄漏问题。
  8. 解决“NTFS U 盘播放某些 APE 格式的歌曲时，会偶尔输出一声杂音”的问题。
4. 此版本包含发布的 Ver:A 版本修复问题：
  1. 修正 BUG：FAT32 的个别 U 盘或 SD Card，在播放 FLAC 的 CUE 文件时，切曲会较慢（长的会有约 10s 不出声，一直在 Seek，此时切曲无反应）。
  2. 性能更新：进一步提升系统稳定性。
  3. 内容更新：在菜单增加版本号显示。

---

固件更新操作：先将播放器固件 rom.upd 文件放在 U 盘根目录，将播放器开机，当屏幕出现 SMSL LOGO 时同时按下左右两边功能键，直到屏幕出现 NO USB 时，插入 U 盘自动执行升级，当进度提示 100%时升级完成。

注意：当固件开始升级的过程中请不要断开电源或对播放器进行任何操作并直到升级完成。